



OWATROL GALVA

FINITURA ZINCATA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

OWATROL GALVA è uno smalto di finitura ad effetto zincato che possiede le proprietà di penetrazione e adesione di OWATROL OIL. Altamente flessibile offre una finitura resistente e durevole, anticorrosiva.

USI DI BASE

- Cancelli e recinzioni
- Costruzione e strutture in metallo
- Tetti, Cisterne, Cassoni, Rimorchi, Scarichi
- Macchinari, Pompe, Dispositivi elettrici, Tubazioni

PROPRIETA'

- Eccellenti proprietà di riflessione della luce.
- Altamente elastico – Nessun peeling o desquamazione.
- Può essere sovraverniciato con qualsiasi vernice.
- Eccellente resistenza all'inquinamento atmosferico, agli agenti atmosferici, ecc.
- Resiste a temperature fino a 150°C (302°F) – una volta indurito.
- Ottima azione bagnante e penetrante.
- Buone proprietà filmogene (adesione, flessibilità, uniformità del film)
- Eccellenti proprietà anticorrosione.

FINITURA
Satinata

CONFEZIONI
300ml Spray

UTILIZZO
Interno
Esterno

DATI TECNICI

Tipo di veicolo	Alchidica
Tipo di solvente	Diluente sintetico
Peso specifico	A 20°C (68°F): 1,19 ±0,06
Viscosità	49% ±2%
Livello di brillantezza @ 60°	20% to 60%
Apparenza	Metallica
Punto d'infiammabilità	>60°C
Scadenza	5 years minimum in original unopened packaging
VOC	EU limit value for this product (cat A/i): 500g/l. This product contains max 467g/l.
Attrezzi per l'applicazione	Spray
Resa	18m ² (193ft ²) per litro
Asciugatura	A 20°C (68°F) e 50% RH Asciutto al tatto: 6 ore Ricopribile: 24 ore Asciugatura completa: 10 giorni
Pulizia	White Spirit Bomboletta spray: dopo l'uso, pulire la valvola (capovolgere la bomboletta e premere l'ugello finché non diventa trasparente - circa 5 secondi). Non inserire oggetti nella valvola della lattina. OWATROL GALVA non è classificato come infiammabile, tuttavia, eventuali stracci, ecc. imbevuti di OWATROL GALVA possono incendiarsi spontaneamente se smaltiti in modo improprio. Stracci, ecc. devono essere saturati in acqua; collocati in un contenitore di metallo sigillato e riempito d'acqua o adagiato in piano e asciugato all'aria prima di smaltirlo con i rifiuti domestici. Le bombolette spray vuote o parzialmente usate devono essere smaltite presso un centro di raccolta rifiuti autorizzato
Stoccaggio	Tenere dal gelo e dalle alte temperature.

CONSIGLI PRATICI PER L'APPLICAZIONE

Copri tutto ciò che non desideri rivestire.
Applicare tra 10°C (50°F) e 25°C (77°F).
Assicurarsi che la lattina sia a temperatura ambiente prima dell'uso.
Non applicare alla luce diretta del sole o su superfici calde.
Assicurarsi che le stanze siano ben ventilate. Ambienti poco ventilati possono rallentare il tempo di asciugatura..

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Indicazioni generali:

Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di sporco, polvere, grasso, scaglie di laminazione e qualsiasi altra contaminazione.

Le superfici esposte a sostanze chimiche (acidi, alcali, depositi di sale) devono essere lavate accuratamente con abbondante acqua o pulite a vapore. Le superfici fortemente contaminate devono essere pulite utilizzando un solvente appropriato.

Rimuovere tutto il materiale sciolto e in scaglie, ad es. vernice, ruggine, ritorno su una superficie solida e bordo mediante levigatura, raschiatura, ecc.

Smussare gli spigoli vivi..

Vecchie superfici verniciate e/o molto arrugginite

Applicare una mano di OWATROL OIL*

Superfici irregolari con molti bordi, ad es. radiatori in ghisa

Applicare una mano di OWATROL AP.60*

Condizioni difficili ed estreme

Applicare una mano di OWATROL CIP*

Metalli non ferrosi

Applicare una mano di OWATROL OIL* per migliorare l'adesione

Cemento, Calcestruzzo, Intonaco ecc.

Lasciare asciugare per diversi mesi

PVC e plastic

Eseguire un test di adesione e compatibilità. Vedere Restrizioni

APPLICAZIONE

Agitare vigorosamente la bomboletta fino a quando non si sente la sfera dell'agitatore, quindi agitare per altri 2 o 3 minuti.

Agitare periodicamente durante l'applicazione.

Applicare uno strato sottile di OWATROL GALVA con movimenti di andata e ritorno a passo e distanza costanti dalla superficie. NON concentrare lo spray in un punto. Evitare l'applicazione eccessiva.

Se si verificano gocce e colature dovute a un'applicazione eccessiva, queste possono essere immediatamente riparate spazzolando con un pennello fine.

Se necessario o desiderato applicare una 2a mano dopo l'opportuno tempo di asciugatura.

Nota: OWATROL GALVA contiene OWATROL OIL, quindi si asciuga lentamente. Questa lenta essiccazione consente di ottenere un film luminoso e liscio.

MANUTENZIONE

Manutenzione standards:

Pulire la superficie con SOAPCLEAN* o altro detergente idoneo.

Lasciar asciugare

Carteggiare leggermente la superficie per rimuovere eventuali residui di prodotto e uniformare la superficie. Spolverare a fondo.

Applicare una o due mani di OWATROL GALVA a seconda delle condizioni del rivestimento.

Manutenzione totale – Finiture in pessime condizioni:

Pulire la superficie con SOAPCLEAN* o altro detergente idoneo.

Lasciar asciugare.

Carteggiare accuratamente la superficie per eliminare tutti i segni di materiale in distacco e in fase di distacco, uniformare la superficie e sfumare eventuali spigoli vivi.

Applicare 2 mani di OWATROL GALVA.

RESTRIZIONI

Non applicare su plastica in polipropilene (PP) o polietilene (PE).

SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza (SDS) disponibile su www.owatrol.com e al testo sulla confezione. Tenere fuori dalla portata dei bambini

*Stesso produttore, * Fare riferimento al TDS.

La presente Scheda Tecnica annulla e sostituisce ogni precedente Scheda Tecnica relativa allo stesso prodotto. Il suo scopo è informare l'utente sul prodotto. Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, le informazioni contenute in questo documento non possono sostituire una specifica adeguata alla natura e alle condizioni del supporto da rivestire. A causa dei continui progressi tecnici, è responsabilità dell'utente stabilire che questo documento non sia stato sostituito da un'edizione più recente. Le informazioni contenute in questo documento sono solo indicative e il produttore non è in grado di garantire o accettare responsabilità per i risultati in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni in cui vengono applicati i suoi prodotti.

Data di pubblicazione 24/02/2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U
08006 Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68

Owatrol®
is a trademark



Discover all our solutions at
www.owatrol.com

Our technical department is at your disposal to
answer any questions you may have at
info@owatrol.com