



DEEP CLEANER

TREOLJEFJERNER & RENS

Produktbeskrivelse	DEEP CLEANER er en kraftig, vannløselig, løsemiddelfri treoljefjerner og rens. DEEP CLEANER fjerner ny, gammel og herdet olje fra utvendige treoverflater og renser sterkt værslitt treverk. DEEP CLEANER er biologisk nedbrytbar og egnet for miljø sensitive områder. Gel-konsistens gjør DEEP CLEANER ideell for bruk på vertikale overflater. Lett å påføre og hurtigvirkende. DEEP CLEANER fjerner raskt og effektivt blanke/harde hinner (som skapes i produksjonsprosessen) fra overflaten av nytt treverk, og bedrer dermed ny overflatebehandlings inntrengning og heft.
Egenskaper	• Fjerner teakolje og andre oljer fra treet, påvirket av UV-stråler. • Vannløselig - oljene løses opp i vann. • Dyptrensende for svært værslitt treverk. • Fjerner harde hinner (mill glaze) – Forbedrer penetrering og heft av ny finish. • Hurtigvirkende – Virker på 5 minutter. • Klar til bruk. • Enkel påføring. • Fjerner smøreoljer og beis. • Biologisk nedbrytbar – Inneholder verken løsemidler eller parafin.
Bruksområder	• Utvendig bruk • Alt utvendig treverk – myke tresorter, hardtre, eksotiske treslag. • Utvendige treoverflater – dekk, rekkverk, lister... • Horisontale og vertikale flater.
Tekniske data	Utseende: Blågrønn væske. Viskositet: Gel. Fysisk form: Væske. Spesifikk vekt (20°C): 1.03 ± 0.05. Viskositet: Gel. Brennbarhet: Ikke brannfarlig. Flammepunkt: N/A Emballasjestørrelse: 2.5L. Holdbarhet: 2 år i uåpnet emballasje. VOC: <0.05% (0.5 g/L).
Forbehandling	Skrap bort tidligere behandling som er løs eller flasser. Børst bort alle overflateforurensninger, som mose, generell smuss, etc.
Påføringsverktøy	Pensel med syntetisk bust. Syntetisk skurebørste. Rulle med syntetisk bust.
God påføringspraksis	Gjennomfør alltid en test før du begynner arbeidet for å finne nødvendig virketid for fjerning/stripping eller rengjøring av treverk. Se «testprosedyre» under «Påføring»... Ved rensing av områder med nating, test alltid DEEP CLEANER på et lite område i 20 minutter før det vaskes vekk for å fastslå at det ikke reagerer. Bruk kjemikaliebestandige hansker, vernebriller og verneklær. Rensede overflater skal alltid nøytraliseres med DECK CLEANER* så raskt som mulig etter rensing med DEEP CLEANER (før det tørker). Dette gjenoppretter også naturlig farge på tanninrikt treverk som mørkner ved bruk av DEEP CLEANER. IKKE la treverket tørke før du bruker DECK CLEANER*. Dekk til og beskytt alt du ikke ønsker å strippe/rengjøre, herunder aluminium. Ved stripping eller rengjøring av vertikale flater, jobb fra bunn til topp for å unngå striper. Påføres mellom +5°C og +35°C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på en oppvarmet overflate. Ikke la DEEP CLEANER tørke på overflaten. Hvis tørking skjer, påfør vanntåke med en vannslange. Kontakt oss for ytterligere informasjon og råd før du bruker DEEP CLEANER på eik og valnøtt.

Fortynning	Brukes som den er. Skal IKKE tynnes.
Påføring	Ved store overflater skal der arbeides i soner. Jobb i treverkets retning. IKKE BRUK stålbørste. Etter skylling må overflatene umiddelbart behandles med DECK CLEANER* (mens den ennå er våt) for å nøytralisere overflaten. La treverket tørke godt, 2-3 dager før videre behandling Testprosedyre Påfør DEEP CLEANER. La virke i 5 minutter. Skrubb overflaten for å se om finish eller skitt løsner. Hvis det løsner, kan du starte jobben. Hvis ikke, vent 5 minutter og skrubb igjen. Testen skal ikke vare mer en maks. 20 minutter. Stripping og rengjøring Arbeid i områder som kan være ferdig på 5 -20 minutter. Påfør DEEP CLEANER til området du ønsker å strippe eller rense og la virke. Når DEEP CLEANER har virket like lenge som i testen, skrubb overflaten med stiv nylon-skurebørste mens du spylar med vann, alternativt kan det brukes en høytrykksvasker (maks. 60 bars / 870 psi). Skyll overflaten grundig med rent vann ved hjelp av det høyeste trykket fra tilgjengelig vannkilde eller bruk en høytrykksspyler (maks 60 bars / 870 psi). Skyll alltid tilstøtende områder samtidig. NB: Bruk av varmt vann gjør jobben enklere. Redusere millglaze (hard hinne på treverket) Påfør DEEP CLEANER på området som skal behandles. La virke i 10-15 minutter. Skrubb overflaten med stiv nylon-skurebørste mens du spylar med vann, alternativt kan det brukes en høytrykksvasker (maks. 60 bars / 870 psi). Etter å ha fjernet millglaze, skyll overflaten grundig med rent vann ved hjelp av det høyeste trykket fra tilgjengelig vannkilde eller bruk en høytrykksspyler (maks 60 bars / 870 psi). Skyll alltid tilstøtende områder samtidig. Kontakt oss for ytterligere informasjon og råd før du bruker DEEP CLEANER på eik og valnøtt.
Etter stripping/rengjøring	Overflaten skal alltid nøytraliseres med DECK CLEANER*, som samtidig gjenoppretter treverkets naturlige farge.
Dekkevne	4 m ² per liter. Faktisk dekkevne vil variere avhengig av påføringsmetoden, type, tekstur, alder og porøsitet av treverket.
Rengjøring av verktøy	Vann
Oppbevaring	Skal ikke lagres i metallbeholder. Beskyttes mot frost og høye temperaturer. Oppbevares KUN i originalemballasje.
Sikkerhet	Se sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) tilgjengelig på www.owatrol.com og tekst på emballasjen. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Utgivelsesdato	02/2017

* Samme produsent

Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.